



Förderverein  
Glocken  
St. Marien  
Stendal e.V.

FV Glocken St. Marien • Arneburger Str. 153 • 39576 Stendal

c/o Bärbel Hornemann  
Arneburger Straße 153  
39576 Stendal  
Telefon: +49 (03931) 212882  
Mail: [baerbel.hornemann@glockenverein.de](mailto:baerbel.hornemann@glockenverein.de)  
<http://www.glockenverein.de>

Stendal, 3. März 2018

## 2010 Dendrochronologische Untersuchung des Orgelgehäuses im Mai / Juni



**Bankverbindung: Kreissparkasse Stendal**  
Konto Glockenverein:  
Konto Scherer-Orgel:  
Register: Amtsgericht Stendal VR 398

BIC NOLADE21SDL  
IBAN DE38810505553010016580  
IBAN DE06810505553000105211  
Steuernummer: 108 – 14300868



Bankverbindung:  
Kreissparkasse Stendal  
BLZ: 810 505 55  
Konto: 301 0016 580

Register: Amtsgericht Stendal VR 398  
Steuernummer: 108 - 14300868



Bilder von links oben: Schleierbrett aus dem Rückpositiv, Schleierbrett aus dem Hauptwerk und Bekrönungsbrett aus dem Hauptwerk, wurden am 25.05.2010 von Frau Klein ausgebaut und nach Potsdam zur Fachhochschule Potsdam, Studiengang Restaurierung, gebracht. Dort erfolgt eine Untersuchung am mobilen Röntgenfluoreszenzgerät. Diese Untersuchung ist völlig störungsfrei und gibt Auskunft über den Fassungsaufbau.

Die Akteure: Kerstin Klein mit Atemschutzmaske aus Arbeitsschutzgründen - da Hylotoxbelastungen nicht ausgeschlossen werden können - und im Hintergrund der Orgelbauer Jörg Dutschke. Der Bauforscher Dr. Tilo Schöfbeck beim Ziehen der Proben für die dendrochronologische Untersuchung und Ansicht einer Probe.

Bankverbindung:  
Kreissparkasse Stendal  
BLZ: 810 505 55  
Konto: 301 0016 580

Register: Amtsgericht Stendal VR 398  
Steuernummer: 108 - 14300868