

Förderverein  
Glocken  
St. Marien  
Stendal e.V.

FV Glocken St. Marien • Arneburger Str. 153 • 39576 Stendal

c/o Bärbel Hornemann  
Arneburger Straße 153  
39576 Stendal  
Telefon: +49 (03931) 212882  
Mail:  
baerbel.hornemann@glockenverein.de  
<http://www.glockenverein.de>

Stendal, 3. März 2018

**Hier gibt es einen chronologischen Überblick zum Jahr 2008. Die aktuellsten Ereignisse, die Orgel betreffend, stehen oben.**

**Juli 2008** "Der Untersuchungsbericht zum Pfeifenwerk der Scherer-Orgel in Stendal St.Marien liegt nun vor. Von April bis Mai 2008 hat der Orgelbaumeister Jörg Dutschke aus Salzwedel OT Sienau die Untersuchung vorgenommen, um zu klären, wieviel historisches Pfeifenwerk noch vorhanden ist und welches davon Hans Scherer d. ä. (1580) zuzuschreiben ist. Dazu wurden sämtliche Pfeifen aus vier Zeitabschnitten ausgebaut, gereinigt, begutachtet und vermessen.

Im Ergebnis wurde festgestellt, dass der überwiegende Anteil der Schererpfeifen von 1580, die in der Bauart im Hauptwerk und Rückpositiv identisch sind. Ein kleiner Anteil weniger Pfeifen sind scheint noch älter zu sein. Somit sind Scherer direkt 11 Register mit 270 Pfeifen zuzuordnen.

Der zweite Anteil, ist die Quinte 3', die zusammen mit der abhanden gekommenen Sesquialtera aus dem Hauptwerk, 1969 eingebaut wurde. Sie ist fast komplett erhalten, 33 von 41 Pfeifen und drei Schererpfeifen sind noch darunter, sowie Fremd Pfeifen aus dem 19. Jahrhundert.

Der dritte Anteil ist ein Sammelsurium an Pfeifen unterschiedlicher Jahrhunderte, aber jünger als die Quinte 3', mit denen die Schererregister aufgefüllt wurden. Insgesamt 129 Pfeifen.


**Bankverbindung: Kreissparkasse Stendal**

Konto Glockenverein:  
Konto Scherer-Orgel:  
Register: Amtsgericht Stendal VR 398

BIC NOLADE21SDL  
IBAN DE38810505553010016580  
IBAN DE06810505553000105211  
Steuernummer: 108 – 14300868

Der letzte Anteil sind die Pfeifen von Hammer 1940, die aber überwiegend nur dort vorkommen, wo der Klaviaturlumfang vergrößert wurde, also hauptsächlich bei den großen Oktaven und bei den Diskantpfeifen." \* Auszug aus der Inventarisierung

**23.04.2008** Einen sehr interessanten Abend konnten die Mitglieder des Glockenvereins an diesem Tag erleben. Orgelbaumeister Jörg Dutschke, der den Pfeifenbestand der Schererorgel inventarisiert, erklärte den interessierten Anwesenden Beschaffenheit, Klang- und Formunterschiede der Orgelpfeifen. Auf diesem Weg noch einmal herzlichen Dank an Herrn Dutschke für seine umfangreichen Erläuterungen.



**16.04.2008** Expertentermin vor Ort zur Inventarisierung der Orgelpfeifen

Bankverbindung:  
Kreissparkasse Stendal  
BLZ: 810 505 55  
Konto: 301 0016 580

Register: Amtsgericht Stendal VR 398  
Steuernummer: 108 - 14300868



Von links nach rechts: Evelyn Geffers (UDSB), Tilo Schöfbeck (Dendrochronologe), Michael Hentschel (Stadtmusikdirektor, FV), Helfried Weidner (LDA), Wolfgang Richter (Stadtgemeinde), Torsten Arnold (LDA), Christoph Schulz (Kirchbauamt Glocken-und Orgelsachverständiger), Bärbel Hornemann (UDSB, FV), Jörg Dutschke (Orgelbaumeister), Dr. Holger Brülls (LDA), Christoph Lehmann (Orgelsachverständiger)

UDSB - Untere Denkmalschutzbehörde

LDA - Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt

**Am 07.04.2008** hat die Inventarisierung der Orgelpfeifen durch die Firma Dutschke Salzwedel/OT Sienau begonnen. Die Inventarisierung wird ca. 4 Wochen dauern und ist Grundlage für ein zu erstellendes Sanierungskonzept der Schererorgel. Ein paar Bilder von den Arbeiten:

Bankverbindung:  
Kreissparkasse Stendal  
BLZ: 810 505 55  
Konto: 301 0016 580

Register: Amtsgericht Stendal VR 398  
Steuernummer: 108 - 14300868





Bilder von oben: Die Akteure: von links nach rechts: Orgelbaumeister Jörg Dutschke, Altmeister Guido Bahlke, Praktikant Samuel Vogel, Pfeifen aus dem Rückpositiv

Bankverbindung:  
Kreissparkasse Stendal  
BLZ: 810 505 55  
Konto: 301 0016 580

Register: Amtsgericht Stendal VR 398  
Steuernummer: 108 - 14300868