



Förderverein  
Glocken  
St. Marien  
Stendal e.V.

FV Glocken St. Marien • Arneburger Str. 153 • 39576 Stendal

c/o Bärbel Hornemann  
Arneburger Straße 153  
39576 Hansesatdt Stendal  
Telefon: + 49 .3931 212882  
eMail: baerbel.hornemann@glockenverein.de  
<https://www.glockenverein.de>

Stendal, 15. Juli 2021

## Restaurierung der Sonnenuhr – Südseite von St. Marien

Seit dem 22.06.2021 hat die Restauratorin Ulrike Wende mit den Restaurierungsarbeiten an der Sonnenuhr auf der Südseite von St. Marien begonnen.

Anbei ein paar Fotos Vorzustand, Reinigungsstand, erste Pigmentmuster im Zahlen- und Schriftbereich.

**Bankverbindung: Kreissparkasse Stendal**  
Konto Glockenverein:  
Register: Amtsgericht Stendal VR 398

BIC NOLADE21SDL  
IBAN DE38810505553010016580  
Steuernummer: 108 – 14300868



Bankverbindung:  
Kreissparkasse Stendal  
BLZ: 810 505 55  
Konto: 301 0016 580

Register: Amtsgericht Stendal VR 398  
Steuernummer: 108 - 14300868



Bankverbindung:  
Kreissparkasse Stendal  
BLZ: 810 505 55  
Konto: 301 0016 580

Register: Amtsgericht Stendal VR 398  
Steuernummer: 108 - 14300868



Bankverbindung:  
Kreissparkasse Stendal  
BLZ: 810 505 55  
Konto: 301 0016 580

Register: Amtsgericht Stendal VR 398  
Steuernummer: 108 - 14300868